

# 广东省安全生产委员会办公室文件

粤安办〔2018〕32号

---

## 广东省安全生产委员会办公室关于对全省化工 和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位 重大生产安全事故隐患的通报

各地级以上市安全生产委员会：

各地按照省安全监管局《转发国家安全监管总局〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉和〈烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（以下简称《通知》，粤安监〔2017〕219号）的部署，认真组织开展化工和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位生产安全事故隐患排查治理工作，排查出一批重大生产安全事故隐患。现将全省重大生产安全事故隐患（附件1、2）情况通报你们，请认真抓好整改落实。

## **一、切实增强重大生产安全事故隐患排查治理工作责任感和紧迫感。**

各地要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握新时代安全生产工作的新要求，切实落实好李希书记、马兴瑞省长和林少春常务副省长关于安全生产工作的重要指示批示精神，牢固树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，始终把安全生产放在首要位置抓紧抓好。深刻吸取我省近期韶钢“2·5”和佛山“2·8”两起事故惨痛教训，进一步增强做好重大生产安全事故隐患排查治理工作的责任感和紧迫感，把重大生产安全事故隐患排查治理工作作为安全生产工作的重要抓手，增强红线意识和底线思维，强化属地监管责任落实，确保督促整改到位，切实做到不安全不生产，不安全不运营。

## **二、强化重点防控措施，坚决遏制重特大生产安全事故**

各地要按照《广东省重大生产安全事故隐患挂牌督办暂行办法》（以下简称《暂行办法》，粤安〔2016〕14号）对排查出的重大生产安全事故隐患实施挂牌督办，做到闭环管理。对存在构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区（单罐）未设置紧急切断功能，液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统，在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断等重大生产安全事故隐患的，要依法责令停产或局部停产整改；对特殊作业人员未持证上岗的，要依法责令无证人员暂停上岗作业；对主要负责人和安全管理人員未经考核

合格的，要依法责令限期整改；对涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统（SIS）的，要督促相关企业根据法律法规和《广东省生产安全事故隐患排查治理办法》等的有关规定，在保证安全的前提下，采取强有力措施尽快予以消除，尽快完成整改。对烟花爆竹经营企业存在重大事故隐患的，要按照烟花爆竹批发企业“六严禁”和“两关闭”的工作要求，依法责令停产整改或关闭到位。

### **三、加强执法监察，严厉打击安全生产非法违法行为**

各地要依法对重大生产安全事故隐患下达整改指令、强制措施等执法文书，督促相关企业制定重大生产安全事故隐患治理方案并组织实施。重大生产安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备。对既是重大生产安全事故隐患，又存在违法行为的，要在责令限期整改的同时依法立案查处；对拒不整改或逾期未完成的，要依法实施行政处罚；不具备安全生产条件的，要依法提请县级以上人民政府按照国务院规定的权限予以关闭。

各地要按照《通知》和《暂行办法》的要求，持续开展化工和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位隐患排查治理工作，并将重大生产安全事故隐患排查治理情况及时报省安委办。

- 附件：1. 广东省化工和危险化学品生产经营单位重大生产安  
全事故隐患汇总表
2. 广东省烟花爆竹经营单位重大生产安全事故隐患汇  
总表



广东省安全生产委员会办公室

2018年2月11日

(联系人及电话：蔡汉悦，020-83135393)

## 附件 1

## 广东省化工和危险化学品生产经营单位 重大生产安全事故隐患汇总表

序号	地区	企业名称	隐患基本情况
<b>一、广州市</b>			
1	南沙区	久泰能源（广州）有限公司	涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。
2	南沙区	广州诚恒化工有限公司	涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。
3	南沙区	建滔（番禺南沙）石化有限公司	危险化学品生产经营单位主要负责人未依法经考核合格。（黄泽山未经考试合格）
4	南沙区	华凯石油燃气有限公司	涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。
5	南沙区	东曹（广州）化工有限公司	涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。
6	南沙区	广州中石油鸿业储运有限公司	构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能。
7	黄埔区	中国石油化工股份有限公司广州分公司	涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。（10#液化烃球罐区与西北角居民区安全间距不满足《石油化工企业防火设计规范》要求。）
<b>二、珠海市</b>			
1	高栏港	珠海宝塔石化有限公司	特种作业人员未持证上岗。（涉及重点监管危险化工工艺（加氢工艺、催化裂化工艺、聚合工艺）岗位操作人员未持证上岗）
2	高栏港	珠海联成化学工业有限公司	特种作业人员未持证上岗。（涉及重点监管危险化工工艺（顺酐工艺、苯酐工艺）岗位操作人员未持证上岗）

3	高栏港	长成新能股份有限公司	特种作业人员未持证上岗。（涉及重点监管危险化工工艺(氧化工艺)岗位操作人员未持证上岗)
4	高栏港	珠海索尔维精细化工有限公司	特种作业人员未持证上岗。（涉及重点监管危险化工工艺(氧化、磺化工艺)岗位操作人员未持证上岗)
5	高栏港	珠海长炼石化设备有限公司	特种作业人员未持证上岗。（及重点监管危险化工工艺（加氢、裂解工艺）岗位操作人员未持证上岗)
6	高栏港	珠海宏昌电子材料有限公司	特种作业人员未持证上岗。（涉及重点监管危险化工工艺(聚合工艺)岗位操作人员未持证上岗)
7	高栏港	珠海碧辟化工有限公司	特种作业人员未持证上岗。（涉及重点监管危险化工工艺(氧化、加氢工艺)岗位操作人员未持证上岗)
8	高栏港	珠海砺锋化学有限公司	特种作业人员未持证上岗。（涉及重点监管危险化工工艺(聚合工艺)岗位操作人员未持证上岗)
9	高栏港	珠海中冠石油化工有限公司	特种作业人员未持证上岗。（涉及重点监管危险化工工艺(硫酸法烷基化)岗位操作人员未持证上岗)
10	高栏港	珠海金鸡化工有限公司	特种作业人员未持证上岗。（涉及重点监管危险化工工艺(聚合工艺)岗位操作人员未持证上岗)
11	高栏港	长兴材料工业（广东）有限公司	特种作业人员未持证上岗。（涉及重点监管危险化工工艺(聚合工艺)岗位操作人员未持证上岗)
12	高栏港	珠海万通化工有限公司	特种作业人员未持证上岗。（涉及重点监管危险化工工艺(烷基化反应)岗位操作人员未持证上岗)
13	高栏港	空气化工产品（珠海）有限公司	特种作业人员未持证上岗。（涉及重点监管危险化工工艺(蒸汽甲烷裂解制氢工艺)岗位操作人员未持证上岗)
14	高栏港	珠海万通化工有限公司	中控室面向车间一侧为玻璃墙，因为是实验设备，设计人员没有经验。
15	高栏港	珠海宝塔石化有限公司	涉及重点监管危险化工工艺的装置系统未实现紧急停车功能（聚合工艺（危险工艺）无紧急停车系统）。

### 三、佛山市

1	南海区	佛山市南海影鸿化工有限公司	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。
2	南海区	佛山市东星化工实业有限公司	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。
3	南海区	佛山市南海区西樵樵牌化工有限公司	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。
4	南海区	佛山市南海华生化工实业有限公司	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。

5	南海区	佛山市南海星和化工有限公司	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。
6	禅城区	佛山市杏头制漆厂	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断（醇酸树脂生产装置）。
7	禅城区	佛山市禅城区健涂宝化工有限公司	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断（有机合成装置和储罐）。
8	顺德区	佛山市顺德区龙江镇宏洋涂料有限公司	化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。
9	三水区	佛山市三水嘉得邦化工有限公司	自动化控制系统未设置不间断电源。
10	三水区	佛山市力天树脂制品有限公司	1. 危险化学品生产经营单位主要负责人未依法经考核合格。 2. 可燃气体报警中央控制器未按要求设置不间断备用电源。
11	高明区	佛山市高明恒祥化工树脂有限公司	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。
12	高明区	佛山市高明华涂士化工涂料有限公司	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。

#### 四、韶关市

1	曲江区	韶关市高科祥高新材料有限公司	未取得安全生产许可证，擅自开展经营活动。
2	曲江区	韶关市龙翔涂料有限公司	未取得安全生产许可证，擅自开展经营活动。
3	南雄市	南雄市佳明化工有限公司	未制定操作规程和工艺控制指标（一号车间升降机未制定操作规程）。
4	南雄市	南雄市雄丰涂料化工有限公司	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格
5	南雄市	南雄市星隆化工有限公司	特种作业人员未持证上岗（叉车司机）
6	南雄市	南雄市科大科技有限公司	特种作业人员未持证上岗（叉车司机）
7	南雄市	广东自由能科技股份有限公司	特种作业人员未持证上岗（压力容器及压力管道操作人员）
8	南雄市	南雄市毅豪化工有限公司	安全阀、爆破片等安全附件未正常投用（空压机安全阀检验已过期）
9	南雄市	南雄市天成化工有限公司	危险化学品生产经营单位安全生产管理人员未依法经考核合格。

10	南雄市	南雄英赛特精细化工科技有限公司	未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。
<b>五、惠州市</b>			
1	惠阳区	倍福化工（惠州）有限公司	仓库超量储存危险化学品。
2	惠阳区	惠州市惠阳区新圩信发化工有限公司	未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。
3	惠阳区	恒昌涂料（惠州）有限公司	控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求（树脂生产车间PLC/DCS 自动化控制系统操作室与防爆生产区之间使用防爆玻璃隔离）。
4	惠阳区	惠阳区涂得宝化工有限公司	危险化学品仓库与厂外输电线路（电线杆）安全距离不足。
5	惠阳区	广东奕宏化工有限公司	特种作业人员未持证上岗（叉车司机）。
6	惠阳区	惠州市惠阳茂盛行实业有限公司	特种作业人员未持证上岗（低压电工）。
7	大亚湾开发区	中海壳牌石油化工有限公司	特种作业人员未持证上岗（电气操作员高压电工证过期）。
8	大亚湾开发区	中海油惠州石化有限公司	涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统（222 单元未配备独立的安全仪表系统）。
9	大亚湾开发区	中海油惠州石化有限公司	涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统（224 单元未配备独立的安全仪表系统）。
10	大亚湾开发区	中海油惠州石化有限公司	涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统（233 单元罐区未配备独立的安全仪表系统）。
11	大亚湾开发区	中海油惠州石化有限公司	涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统（丙烯酸及酯装置原料罐区涉及的丙烯球罐区未配备独立的安全仪表系统）。
12	大亚湾开发区	普利司通（惠州）合成橡胶有限公司	涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统（丁二烯储罐区未配备独立安全仪表系统）。
13	大亚湾开发区	惠州市彩田化工实业有限公司	爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备（非防爆烤箱）。

<b>六、东莞市</b>			
1	东莞	中国石化销售有限公司广东东莞华兴加油站	危险化学品生产、经营单位安全生产管理人员未依法经考核合格。
2	东莞	东莞市交通局机动车驾驶培训中心立新加油站	危险化学品生产、经营单位主要负责人未依法经考核合格。
3	东莞	东莞市贝特利新材料有限公司	未按国家标准分区分类储存危险化学品（8号原料仓的危化品物料混放混存）。
4	东莞	东莞益海嘉里赛瑞淀粉科技有限公司	涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置。
5	东莞	东莞市善龙贸易有限公司	危险化学品生产、经营单位主要负责人未依法经考核合格。
6	东莞	东莞市常平镇漱旧加油站	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
7	东莞	中石化销售有限公司广东东莞常平白石岗加油站	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
8	东莞	东莞永釉涂料有限公司	危险化学品生产、经营单位主要负责人未依法经考核合格。
9	东莞	东莞市金成化工有限公司	安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。
<b>七、中山市</b>			
1	东升镇	中山市新宝化工有限公司	未按国家标准分区分类储存危险化学品（甲类仓库未按规定分区、分类储存化学品）。
2	东升镇	中山市新宝化工有限公司	未按照国家标准制定动火特殊作业管理制度并未有效执行
3	东升镇	中山市依高化工有限公司	未按国家标准分区分类储存危险化学品（甲类仓库部分原材料未按规定分区、分类储存危险化学品）。
4	东升镇	中山市东升镇进展环保材料经营部	危险化学品生产、经营单位主要负责人未依法经考核合格。
5	南头镇	中山市赛尔丽化工有限公司	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。

6	神湾镇	中山市津美制漆有限公司	危险化学品生产、经营单位主要负责人未依法经考核合格。
7	西区	中山永辉化工股份有限公司	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
8	西区	中山市星达化工有限公司	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
9	西区	中山市东和贸易有限公司	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
10	西区	中山市金团贸易有限公司	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
11	西区	中山市普瑞汽车用品有限公司	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
12	西区	中山市优得化工有限公司	危险化学品生产、经营单位安全生产管理人员未依法经考核合格。
13	西区	中山市西区白峰化工贸易经营部	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
14	西区	中山市西区快美涂料汽车用品商行	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
15	西区	中山市中纺科技有限公司	危险化学品生产、经营单位安全生产管理人员未依法经考核合格。
16	西区	中山市泛鑫环保科技有限公司	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
17	西区	中山市新锦发化工有限公司	危险化学品生产、经营单位安全生产管理人员未依法经考核合格。
18	西区	中国石化销售有限公司广东中山鸿图加油站	危险化学品生产、经营单位安全生产管理人员未依法经考核合格。
19	西区	中国石化销售有限公司广东中山溪角加油站	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
20	西区	中国石化销售有限公司广东中山西河加油站	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
<b>八、江门市</b>			
1	鹤山市	鹤山市和利化工实业有限公司	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断

九、湛江市			
1	霞山区	茂名石化公司港口分部 湛茂输油站	构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能（湛茂输油站现有原油储罐 1#-10#罐，总罐容 26 万立方，为一级重大危险源，未能实现紧急切断功能）。
2	霞山区	湛江市霞山鑫宇化工有限公司	危险化学品生产、经营单位主要负责人未依法经考核合格。
3	霞山区	湛江凌志润滑油有限公司	危险化学品生产、经营单位主要负责人未依法经考核合格。
4	霞山区	湛江新中美化工有限公司	涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求（苯乙烯储罐 T-8B 与周边民房防火间距不足）。
5	奋勇高新区东盟产业园	湛江市金灿灿科技有限公司	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
十、茂名市			
1	茂名	中国石化茂名分公司	液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统（液化气车间旧装车台现在用的 12 套（含双侧装卸车）充装金属软管进行液化气、丁烯-1、丙烯等液化烃装卸车作业）。
2	湛江输油站	中国石化茂名分公司	构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能（湛茂输油站 1#、2#、3#、5#、7#、8#、9#罐无紧急切断装置，车间现有油罐阀门均为现场控制，无自动控制系统，包括 4#、6#、10#罐已有切断阀，但也未设置远控，所有储罐均无高低液位连锁，只有高低液位报警，无高高液位、低低液位报警及连锁切断）。
十一、揭阳市			
1	揭阳产业园科技产业园	广东豪得丽化工有限公司	危险化学品企业仓库、厂房与周边民居、工业厂房安全距离不符合《建筑设计防火规范》等规定要求。

附件 2

## 广东省烟花爆竹生产经营单位重大 生产安全事故隐患汇总表

序号	地区	企业名称	重大事故隐患的现状及其产生原因
<b>一、佛山市</b>			
1	狮山镇	佛山市南海桃园综合开发有限公司	主要负责人、安全管理人员相关资格证过期，未取得新的资格证。
<b>二、韶关市</b>			
1	曲江区	沙溪镇中心批发部	零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内。储存地址与经营地址不符。
2	曲江区	曲江区大坑口华铃百顺商场	零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内。储存地址与经营地址不符。
3	曲江区	曲江区乌石镇德兴商行	零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内。储存地址与经营地址不符。
<b>三、湛江市</b>			
1	坡头区	湛江市坡头区龙头康岳烟花爆竹店	烟花爆竹店主要负责人安全培训证书考试未通过

公开方式：依申请公开

---

广东省安全生产委员会办公室

2018年2月11日印发

校对入：蔡汉悦

打字：02